

S E K R E T A R I A T Burmistrza Miasta Pultusk	
W P Ł Y N Ę Ł O	
dnia	2023 -08- 2 8
Nr .....	zał. ....
Podpis .....	

**Protokół  
kontroli obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia  
bezpieczeństwa**

Podstawa prawna:

§ 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1604 z późn. zm.)

Zespół kontrolujący w składzie:

1. Marek Rochna – główny specjalista ds. bhp
2. Adam Pawlikowski – robotnik

dokonał w dniu 25 sierpnia 2023 r. przeglądu obiektów należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przemiarowie pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów przez dzieci/uczniów uczęszczających do placówki.

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

GŁÓWNY SPECJALISTA 1s. BHP

  
mgr Marek Rochna  
tel. 0 602 52 33 60



---

**Na podstawie przeprowadzonej kontroli Dyrektor Zespołu stwierdza gotowość do rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024.**

DYREKTOR ZESPOŁU  
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

  
mgr Bożena Kucińska

(podpis dyrektora)

## LISTA KONTROLNA

Komisja ustaliła, że:

1. W dniu przeprowadzania kontroli w placówce nie są prowadzone żadne prace remontowe.
2. Oznakowanie dróg w pobliżu obiektów placówki jest odpowiednie, a wszystkie wyjścia z terenu placówki są prowadzone właściwie i odpowiednio zabezpieczone przed nagłym wtargnięciem dzieci na jezdnię.
3. Ogrodzenie terenu placówki jest trwale i w dobrym stanie technicznym.
4. Boiska szkolne są w dobrym stanie technicznym.
5. Część sprzętu na placu zabaw ze względu na stan techniczny i bezpieczeństwo została zdemonstrowana i wyłączona z użytkowania. Należy zaplanować wymianę sprzętu na placu zabaw.
6. Nawierzchnia dróg i przejść jest równa, zapewniająca spływ wody deszczowej i dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
7. Stan zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień na terenie placówki jest właściwy. Wszystkie otwory są zakryte lub trwale zabezpieczone.
8. Oświetlenie terenu placówki nie wymaga naprawy.
9. Stan drzewostanu nie zagraża bezpieczeństwu osób przebywających na terenie placówki oświatowej.
10. Stan budynków placówki (elewacja, stolarka budowlana, balkony i gzymsy, orynowanie, kominy, murki, kraty, itp.) nie budzi zastrzeżeń.
11. Oznakowanie wejść oraz kontrola osób wchodzących do budynku Szkoły i opuszczających budynek są odpowiednie.
12. W placówce wprowadzono ze względów bezpieczeństwa i występujących zagrożeń epidemicznych kontrolę wejść do obiektów szkoły.
13. Placówki utrzymuje stan gotowości do zabezpieczenia obiektu na ewentualność zagrożenia epidemicznego.
14. W placówce wprowadzono procedury bezpieczeństwa w tym reagowania na pojawiające się problemy zdrowotne: personelu, dzieci/uczniów i osób trzecich.
15. Drogi ewakuacyjne w budynku placówki są oznaczone wyraźnie i trwale.
16. Budynek placówki jest zaopatrzone w odpowiednie i sprawne środki ochrony przeciwpożarowej, a miejsca rozmieszczenia tych środków są właściwie oznakowane i posiadają odpowiednie ważne przeglądy.





17. W budynku placówki znajdują się w odpowiednich miejscach apteczki z środkami do udzielania pierwszej pomocy.
18. Posadzki w poszczególnych pomieszczeniach placówki są odpowiednie do charakteru prowadzonych w nich zajęć, a ich stan nie budzi zastrzeżeń.
19. Stan schodów wewnątrz i na zewnątrz budynku placówki nie budzi zastrzeżeń.
20. W pomieszczeniach placówki jest zapewnione właściwe oświetlenie.
21. Pomieszczenia placówki są właściwie wentylowane.
22. Pomieszczenia placówki umożliwiają utrzymanie właściwej temperatury.
23. Instalacja elektryczna w budynku placówki jest sprawna i posiada aktualny przegląd.
24. Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna w budynku placówki jest sprawna.
25. W pracowniach specjalistycznych:
  - znajdują się instrukcje i regulaminy określające dopuszczalną liczbę dzieci / uczniów uczestniczących w zajęciach, zasady pracy oraz sposób postępowania w przypadku awarii lub wypadku,
  - w salach wyznaczonych strefach znajdują się apteczki pierwszej pomocy.
26. Sprzęty, z których korzystają dzieci/uczniowie i pracownicy placówki:
  - są ergonomiczne,
  - mają odpowiednie certyfikaty lub atesty,
  - są sprawne technicznie.
26. Stan wykorzystywanych urządzeń technicznych nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa osób.
27. Urządzenia higieniczno-sanitarne są sprawne technicznie i utrzymane w czystości.
28. Urządzenia higieniczno-sanitarne są dostępne dla niepełnosprawnych.
29. Pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieupoważnionym są właściwie zabezpieczone przed swobodnym i nieuprawnionym dostępem i oznakowane.
30. Stan i liczba szatni, miejsc siedzących, szafek, wieszaków oraz miejsc do przechowywania części przyborów odpowiada planowanej liczbie oddziałów szkolnych.
31. Instalacja grzewcza i jej obsługa spełniają wszystkie wymagania przepisów.
32. Stan pomieszczeń gospodarczych - nie budzi zastrzeżeń.



33. Obiekt przedszkola został wyłączony z użytkowania ze względu na pożar i toczące się postępowanie prokuratorskie w sprawie.

Tym samym **Komisja Kontrolująca uznaje**, że na terenie obiektów należących do placówki nie stwierdzono występowania zagrożeń dla życia i zdrowia osób korzystających z tych obiektów.

Ponadto **Komisja Kontrolująca uznaje**, że na terenie obiektów należących do placówki są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci/uczniów uczęszczających do placówki.

.....  
GŁÓWNY SPECJALISTA 1s. BHP

*Marek Rochna*  
mgr Marek Rochna  
tel. 0 602 52 33 60

Podpisy członków komisji:

*Radosław Adam*  
.....